


## 大直高中危險路段改進措施




說明：大直橋下通行路面窄由師長導護避免學生穿越。



說明：現場勘查針對秒數進行討論，後續將加裝反光鏡增加用路人視野。



說明:完成號誌秒數調整，增加用路人安全



說明:北安路 458 巷車輛通行用的緩降坡重新鋪設。



說明:北安路 458 巷增加反光鏡及注意標誌。



說明:地下道因落石封閉施工一個月，申請義交協助行穿道導護。